



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mteo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0010-43	FECHA:	29/02/2024




Foto1: Se procede a remodelar los pollos de la cocina ya que esta deteriorado y las madres de familia se queja porque se puede quemar en el momento de preparar la refacción escolar.




Foto 2: Se cambia el techo de la cocina, ya que existe muchas goteras en el tiempo de invierno.




Foto 3: Edificio escolar 1. Se cambia las ventanas del edificio escolar, porque la mayoría esta quebradas y en mal estado.




Foto 4: Se cambia las ventanas del segundo edificio escolar porque las ventanas están en mal estado.




Foto 5: Se cambia el techo de la dirección y sun puerta ya que en el tiempo de invierno cae mucha gotera por el deterioro de la misma






Foto 6: Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

