

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARTE ALTA, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0028-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Canal inservible



Foto 3: Pintura deteiorada de todo el centro educativo



Foto 4: Barandas en mal estado e incompletas



Foto 5: Muro perimetral en mal estado



Foto 6: Focos LED quemados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

