

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO GRANDE LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0031-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina deteriorada



Foto 2: Ventanales expuestos y la circulación es libre y comunal



Foto 3: Piso líquido deteriorado y agrietado



Foto 4: Canales de PVC en mal estado se deterioran rápido




Foto 5: Pintura de todo el centro educativo deteriorada



Foto 6: Estufa rural y plancha de cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Wilma Cardalana Pérez Bautista*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.  


*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
