

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Félix Calderón Ávila"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0172-43	FECHA:	18 de junio de 2024




Foto1: Instalacion de puertas de metal




Foto 2: Sustitucion de sanitarios



Foto 3: Sustitucion de ventanas y vidrios




Foto 4: Se pintaron paredes interiores y exteriores




Foto 5: Se le dio mantenimiento a las paredes de los baños para luego colocarle el azulejo




Foto 6: Instalacion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

