REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guerra de la SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FOOLIELA OFICIAL DUDAL MIVTA "EDANCISCO MADDOOLIIN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2024		



Foto1: Plancha en mal estado



Foto 2: Pila en malas condiciones



Foto 3: Puertas deterioradas



Foto 4: Cocina con piso de concreto en mal estado



Foto 5: Piso de concreto en baños en mal estado



Foto 6: Inodoro inservible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e número de hoja

Filomena Natividad Lópe

Firma y sello del Pres

"Francisco Marroquín" S Reves de Marroquín E

Geraldige Anahí Samayoa Cano de Aguilai

Firma y Sello Director Co

ayga Cano BE Agrinar Anno Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS			г			
		PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR		
DEDADTAMENTO						

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	LOOGLE TO TOTAL MINTA FRANCISCO MARROCUM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: Abastecimiento de agua deficiente



Foto 8: Vidrios deteriorados e incompletos



Foto 9: Aulas con piso de concreto deteriorado



Foto 10: Patio con piso de concreto en malas condiciones



Foto 11: Muro perimetral arruinado



Foto 12: Portón dañado

Filomena Natividad López F

Firma y sello del Preside

ALDEA CUCAL de Esteban

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público