

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-4711-42	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina en mal estado entra agua



Foto 2: Cubierta de lámina en mal estado entra agua



Foto 3: Estructura de Soporte de madera en mal estado



Foto 4: Portón de malla y postes de madera del educativo en mal estado




Foto 5: Muro perimetral de todo el centro educativo en mal estado, frente al centro educativo hay calle principal transitada por lo que corren riesgo los niños pequeños



Foto 6: Muro perimetral de todo el centro educativo en mal estado, frente al centro educativo hay calle principal transitada por lo que corren riesgo los niños pequeños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---