

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENCI           | AS DETERMINADAS PREVIO X | DURANTE                           | POSTERIOR                               |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:                  | HUEHUETENANGO            | MUNICIPIO:                        | MALACATANCITO                           |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA   | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PINO GRANDE, ALDEA XEPÓN GRANDE |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | 13-03-6075-45            | FECHA:                            | 17/09/2024                              |



Foto1: Cubierta de lámina detereorada



Foto 2: Estructura de soporte en mal estado



Foto 3: Puertas de sanitarios detereoradas



Foto 4: Ventanales y vidrios en mal estado



Foto 5: Pintura de todo el centro educativo detereorada



Foto 6: Inodoros detereorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DEL INEB DE 3

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| ITUACIÓN DEFICIENC               | IAS DETERMINADAS PREVIO X                                     | DURANTE                           | POSTERIOR  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:                    | HUEHUETENANGO   | MUNICIPIO:                        | MALACATANCITO                                    |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO:   | INEB DE TELESECUNDARIA  | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PINO GRANDE, ALDEA XEPÓN GRANDE          |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO:   | 13-03-6075-45   | FECHA:                            | 17/09/2024                                       |
| Foto1: Losa de pa                | tio detereorada   | Foto 4:                           | miento a cocina                                  |
| Foto 5:  Observación: Si es nece | esario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el no | Foto 6:                           | Firmer y Sello Director Centro Educativo Público |