


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6076-45	FECHA:	17/09/2024



**Foto 1: Losa de terraza en mal estado**



**Foto 2: Puerta de metal en mal estado**



**Foto 3: Estructura de metal de ventanas en mal estado**



**Foto 4: Piso de concreto en mal estado**





**Foto 5: Bajada de agua pluvial en mal estado**



**Foto 6: Pintura de todo el centro educativo deteoroada**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6076-45	FECHA:	17/09/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---