

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JALAPA, ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0013-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1 : sustitución de puertas



Foto 2: sustitución de piso de granito



Foto 3: sustitución de lámina



Foto 4: sustitución de canal de metal



Foto 5: sustitución de lámparas tipo LED




Foto 6: reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la CPD




Firma y Sello Director Centro Educativo Público