



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JALAPA, ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0013-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: sustitución de puertas



Foto 2: sustitución de piso de granito



Foto 3: sustitución de lámina



Foto 4: sustitución de canal de metal



Foto 5 sustitución de lámparas tipo LED



Foto 6: reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERIO JALAPA
 ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
 CUILCO, HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ALDEA SANTA ROSA CANIBAL
 CASERIO JALAPA
 CUILCO, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público