



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de soporte de madera.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de metal mas vidrio.




Foto 5: Sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ampliación Nueva Reforma, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0015-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Pintura en paredes.



Foto 2: Sustitucion de accesorios en sanitarios



Foto 3: sustitucion de cableado eléctrico.



Foto 4: Fogon y plancha





Foto 5: Repello en paredes de servicio sanitario



Foto 6: Plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

