



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA AGUA SEMBRADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0016-43	FECHA:	24/07/2024



Foto1: Lámina y estructura dura de soporte en malas condiciones.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustitución de puerta en servicio sanitarios.



Foto 4: Vidrios para ventanas y valcones de la escuela.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dorisbelda Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

