

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cholvá, aldea Sosí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0017-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Lado Este circulación en mal estado.



Foto 2: Lado Este circulación deteriorada



Foto 3: Visualización de lado Norte



Foto 4: Baños en mal estado




Foto 5: Pintura de aulas en la parte exterior en mal estado.



Foto 6: Pintura de baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelina Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

