



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cholivá, aldea Sosi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0017-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Lado Este construcción de circulación que estaba en mal estado



Foto 2: Lado Norte circulación en proceso.



Foto 3: Lado Oeste preparación del terreno para la circulación.




Foto 4: Cambio de baños en mal estado.



Foto 5: Pintura de aula en la parte exterior



Foto 6: Pintando los baños que estaban en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelina Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

