



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cholivá, aldea Sosi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0017-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Lado Este circulación terminada.




Foto 2: Lado Este circulación terminada




Foto 3: Visualización de lado Norte terminada



Foto 4: Baños instalados.



Foto 5: Aula en la parte exterior pintada.



Foto 6: Baños pintados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelina Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

