

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0019-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Lámina y capote en malas condiciones.




Foto 2: Piso de concreto en aulas en malas condiciones.




Foto 3: Sustitución de piso de concreto en malas condiciones.




Foto 4: Sustitución de canales de bajadas de agua en malas condiciones.



Foto 5: Sustitución de pintura en interiores y exteriores en malas condiciones.



Foto 6: Sustitución de fosa séptica, debido a que la actual esta a punto de llegar al tope máximo de servicio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

