

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0019-43	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: Lámina y capote en proceso.



Foto 2: Piso de concreto en aulas en proceso.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto en proceso.




Foto 4: Sustitución de canales y bajadas de agua en proceso.




Foto 5: Sustitución de pintura en interiores y exteriores en proceso.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

