



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0019-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: Sustitución de Lámina y capote finalizado.



Foto 2: Piso de concreto en aulas finalizado.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto finalizado.




Foto 4: Sustitución de canales de bajadas de agua finalizado.




Foto 5: Sustitución de pintura en interiores y exteriores finalizado.




Foto 6: Sustitución de fosa séptica finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Arcy Velozquez Ruiz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

