

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz, aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0020-43	FECHA:	2/10/2024




Foto1: Aulas



Foto 2: Baños




Foto 3: Cocina



Foto 4: Muro y Barandas



Foto 5: Piso




Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISAÍAS RAMÍRES TOMAS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

