

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, aldea Sabunul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0024-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Lámina en mal estado



Foto 2: lamina a cambiar



Foto 3. mejoramiento del alon




Foto 4: mejoramiento de puertas








Foto 5: mejoramiento de ventas



Foto 6: mejoramiento de valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--