

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Madero, aldea Chapalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0025-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Techo deteriorado que sera remozado



Foto 2: Tendales que seran susstituidos o remozados



Foto 3: Canales deteriorados que seran susstituidos por canales de metal



Foto 4: Piso en mal estado que sera remozado



Foto 5: Ventanas en mal estado que seran remozados



Foto 6: Puertas en mal estado que sera remozado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo