

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANDOVAL, ALDEA SOSÍ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0028-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: mejoramiento de paredes



Foto 2: mejoramiento de piso



foto 3: mejoramiento de servicios sanitario



foto 4: sustitución de servicios sanitario



Foto 5: cambio de canles



Foto 6: sustitución de soporte de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

