

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sandoval, aldea Sosi Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0028-43	FECHA:	05/08/2024



Foto 1: reparación de paredes y techos



Foto 2 mejoramiento de piso



Foto : mejoramiento de sanitario



Foto 4: sustitución de servicios sanitarios




Foto 5: cambio de canales



Foto 6: mejoramiento de soprte de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

