



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0031-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 3: Sustitución de piso de concreto, por piso de granito



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

