



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0031-43	FECHA:	17/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 3: Sustitución de piso de concreto, por piso de granito



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

