



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUILCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0031-43	FECHA:	22/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de accesorios de inodoros




Foto 3: Sustitución de piso de concreto, por piso de granito




Foto 4: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bulluzen
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

