

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUTENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0037-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitución de lamina



Foto 2: sustitucion de piso



Foto 3: Sustitucion de cerco perimetral



Fot 4: Sustitución de lámparas





Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Alisado de muro de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

