

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA CHAPALÁ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0037-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: LAMINA SUSTITUIDA




Foto 2: PISO SUSTITUIDO




Foto 3: CERCO PERIMETRAL SUSTITUIDO



Foto 4: LAMPARA SUSTITUIDA



Foto 5: PLAFAONERA SUSTITUIDA




Foto 6: MURO DE TECHO MEJORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amirio Paz Orta*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

