

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio las cuevas aldea hoja blanca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio las cuevas aldea hoja blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0038-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones





Foto 3: sustitucion de vidrios



Foto 4: sustitucion de piso



Foto 5: mejoramiento de paredes de servicio sanitario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yohana Matta
Firma y sello del Presidente de la OPF



emm
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

