

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS CUEVAS ALDEA HOJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS ALDEA HOJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0038-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: lamina en malas condiciones




Foto 2: láminas en malas condiciones




Foto 3: sustitucion de vidrios



Foto4: sustitucion de piso




Foto 5: mejoramiento de paredes de servicio sanitario




Foto : mejoramiento de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yahaha Ma...
Firma y sello del Presidente de la OPR



Emm
Firma y Sello Directo

