

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pajonada Baja, aldea La Pajonada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0039-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Techo




Foto 2: Techo



Foto 3: Techo



Foto 4: Portón



Foto 5: Circulación



Foto 6: Circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

