



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | CUILCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CRUZ PINAPA, ALDEA EL RODEO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0040-43 | FECHA: | 23/05/2024 |




Foto 1 Lámina deteriorada



Foto2. sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3. sustitucion de canaletas de metal



Foto 4. reparaçión de muro perimetral




Foto 5. reparaçión de muro perimetral



Foto 6. Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brigido Velasquez Toms

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

