

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ PINAPA, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0040-43	FECHA:	18-07-2024 al 16-08-2024




Foto 1. Lámina en mal estado desmontada, para sustituir por una nueva.



Foto 2 Soldando costaneras e instalando los tubulares.



Foto 3. Soldando canaletas de metal



Foto 4. reparación del muro en proceso.




Foto 5. Fundiendo cimiento del muro con piedra, cemento y hierro.



Foto 6. Parte del muro recién fundido con su respectiva formaleta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Brigido Velásquez Tomás  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Florinda María del Pilar Ramos  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

