

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ PINAPA, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0040-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1. Lámina nueva instalada en aulas y dirección.



Foto 2. Madera sustituida por metal




Foto 3. Canaletas instaladas con sus respectivas bajadas de agua con tubos plásticos y pilares de concreto.



Foto 4. Muro perimetral reparado




Foto 5. Reparación de muro de concreto finalizado.



Foto 6 muro de contención finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

<p><i>Brígida Velásquez Tomás</i> Brígida Velásquez Tomás Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Florinda Maricelda Pérez Ramos</i> Florinda Maricelda Pérez Ramos Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---