



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Rosales, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0022-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 1: Puertas y ventanas deterioradas



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: Pintura deteriorada y sanitarios en mal estado



Foto 4: Circulación del establecimiento en mal estado




Foto 5: Electricidad en mal estado



Foto 6: Plancha y pila deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPP
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 