



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: Portón destruido



Foto 2: Daños en las ventanas.



Foto 3: Pintura en deterioro



Foto 4: Inodoros en muy mal estado.



Foto 5: mala conexión de red de agua a los servicios sanitarios.



Foto 6: Circulación en muro perimetral en mal estado y riesgoso para los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 7: Deposito de agua en muy mal estado.



Foto 2: Pila de dos lavaderos deteriorada.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la COPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

