

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Agua Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0103-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: reparacion de agua potable



Foto 5: reparacion de agua potable




Foto 6: repacacion de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*Abo Bsales*  
Firma y sello del Presidente de la OMF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

