

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0103-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: sustitucion de inodoro




Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: reparacion de agua potable




Foto 5: Reparacion de agua potable




Foto 6: reparacion de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Abel sales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

