

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Culco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0209-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Reposadera



Foto 2: Techo



Foto 3: Puertas y ventanas



Foto 4: Drenaje




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

