

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PERFECTO RECINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 04 - 0212- 43	FECHA:	05/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: láminas en malas condiciones



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: madera de soporte en malas condiciones



Foto 5: estado del repello en malas condiciones



Foto 6: filtración de agua en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente del Comité de Calidad

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público