

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PERFECTO RECINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 04 - 0212- 43	FECHA:	20/09/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: láminas en malas condiciones




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: madera de soporte en malas condiciones




Foto 5: estado del repello en malas condiciones




Foto 6: filtración de agua en las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del representante de la OPF
Consejo de Padres de Familia
EORM Perfecto Recinos
Aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Perfecto Recinos DIRECCION
Aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango