

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Las Nubes.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBES , ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0214-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2. lámina en malas condiciones



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4. sustitución de estructura de soporte




Foto 5: sustitución de puerta



Foto 6: balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

*Santas Ise Vasquez Bano*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

