



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Haciendita Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0220-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Lamina en mal estado




Foto 2: Soporte de madera en mal estado



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Ventanas en mal estado





Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: En mal estado el muro perimetral y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dimas Cobán de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPA Las Flores</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---