



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista las Mesas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0221-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Lámina y estructura de soporte



Foto 2: Cerco perimetral



Foto 3: Puerta de baños



Foto 4: Paredes y canal



Foto 5: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maximiliano Baxolon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

