

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shequemebaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0222-43	FECHA:	2/10/2024




Foto 1: Láminas dañadas o en malas condiciones del techo de la cocina.



Foto 2: Estructura del techo de la cocina de madera, deteriorada por antigüedad.



Foto 3: Estructura del techo de baños de madera, deteriorada por antigüedad.



Foto 4: Láminas dañadas o en malas condiciones de los baños.



Foto 5: Láminas dañadas o en malas condiciones del techo de aulas.




Foto 6: Ventanales de cocina sin vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shequemebaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0222-43	FECHA:	2/10/2024






Foto 7: Vidrios quebrados y en mal estado de ventanas de aulas.



Foto 8: Aulas sin ventanales



Foto 9: Canales en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---