



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Pajonada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0224-43	FECHA:	02/10/2024




Foto 1: Lámina



Foto 2: Lámina de la cocina




Foto 3: Ventanas




Foto 4: Tinaco




Foto 5: Puerta



Foto 6: Cerca

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Diaz
Firma y sello del Presidente del EORM ALDEA LA PAJONADA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

