



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0226-43	FECHA:	2/10/2024




Foto 1: Laminado



Foto 2: Estructura



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Pintura



Foto 5: Circulación malla





Foto 6: Almacenamiento Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPR Chejoj



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

