



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Chilcal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0228-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Lámina deteriorada



Foto 2: Lamina a cambiar



Foto 3: muro Perimental



Foto 4: muro Perimental a mejorar




Foto 5: muro Perimental a reparar



Foto 6: muro Perimental para remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Morán

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

