

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Posonicapa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0230-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Estructura de soporte y elementos de fijación en malas condiciones




Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de inodoros y lavamanos



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras y sustitución de cajas de registro



Foto 5: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.F.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

