

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Posonicapa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0230-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte y elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de canales y bajadas de agua pluvial de pvc por metal



Foto 3: Sustrucción de inodoros y lavamanos



Foto 4: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras y sustitución de cajas de registro



Foto 5: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 